

Heavy Duty Cord Switch - On/Off control for lamps and appliances

Interruptor p/Cordón Uso Rudo - Control apagado/encendido para lámparas y artefactos

WARNINGS AND CAUTIONS:

- TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING.
- TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.
- CAUTION: Use this device with copper or copper clad wire only.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!
- PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- PRECAUCIÓN: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

Single Pole Cord Switch


Rated: 3A-125VAC, 1/2 hp 125VAC

Use only with Flat Flexible Cord 18/2 and 16/2 type SPT-1, SPT-2, or Round Flexible Cord 18/2 type SVT and other cords up to 9/32 inch maximum outer jacket diameter.


Interruptor Unipolar p/Cordón

Capacidad: 3A-125VCA, 1/2 hp 125VCA

Para uso con Cordón Plano Flexible 18/2 y 16/2 tipo SPT-1, SPT-2, o Cordón Redondo Flexible 18/2 tipo SVT, y otros cordones hasta 0.7cm de máximo diámetro.



Wiring Diagram / Diagrama de Cableado



TO INSTALL:

1. UNSCREW BOTH ASSEMBLY SCREWS AND SEPARATE HOUSING HALVES.
2. FOR ROUND FLEXIBLE CORD: REMOVE OUTER JACKET, CUT AND STRIP WIRES PER STRIPPING DIAGRAM 1. FOR FLAT FLEXIBLE CORD: SLIT, CUT AND STRIP WIRES PER STRIPPING DIAGRAM 2. CAUTION: DO NOT CUT OR REMOVE INSULATION FROM WHITE OR RIBBED (NEUTRAL) WIRE.
3. CONNECT BLACK (HOT) LEADS TO THE TERMINAL SCREWS AS FOLLOWS AND AS PER WIRING DIAGRAM: TWIST STRANDS OF EACH SEPARATE LEAD TIGHTLY TOGETHER. LOOP WIRES CLOCKWISE 3/4 TURN AROUND TERMINAL SCREWS. FIRMLY TIGHTEN SCREWS OVER WIRE LOOPS TO 12-14 IN. LBS. CUT OFF ANY WIRE STRANDS NOT SECURE UNDER SCREW HEAD.
4. LAY UNCUT WHITE OR RIBBED WIRE IN SPACE PROVIDED (SEE WIRING DIAGRAM).
- NOTE: FOR LARGER CORD DIAMETERS, IT WILL BE NECESSARY TO REMOVE THE CUT OFF SECTIONS AT THE ENDS OF THE HOUSING HALVES (SEE CUT OFF SECTION VIEW).
5. REASSEMBLE BOTH HOUSING HALVES. TIGHTEN ASSEMBLY SCREWS. DO NOT OVER TIGHTEN.
6. PLUG IN CORD OR RESTORE POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE.

INSTALLATION IS COMPLETE.

FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS CORRECTLY WILL MAINTAIN THE POLARITY OF A CORRECTLY WIRED SYSTEM.

PARA INSTALAR:

1. DESTORNILLE LOS TORNILLOS DE ENSAMBLE Y SEPRE LAS MITADES DEL CUERPO.
2. PARA CORDÓN REDONDO FLEXIBLE: PELE EL FORRO EXTERNO, CORTE Y PELE EL AISLANTE DE LOS ALAMBRES DE ACUERDO CON DIAGRAMA DE PELADO 1. PARA CORDÓN PLANO FLEXIBLE: CORTE Y SEPRE EL CORDÓN Y PELE EL AISLANTE DE LOS ALAMBRES DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE PELADO 2. PRECAUCIÓN: NO CORTE O PELE EL AISLANTE DEL ALAMBRE BLANCO O RAYADO (NEUTRO).
3. CONECTE LOS CONDUCTORES NEGROS (FASE) A LOS TORNILLOS TERMINALES DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE CABLEADO Y COMO SIGUE: TUERZA LOS HILOS DE CADA CONDUCTOR BIEN APRETADOS. ENROSQUE LOS CONDUCTORES 3/4 DE VUELTA HACIA LA DERECHA, ALREDEDOR DE LOS TORNILLOS TERMINALES. APRIETE LOS TORNILLOS FIRMEMENTE SOBRE EL ALAMBRE ENROSCADO A UNA TENSIÓN DE 12-14 LIBRAS POR PULGADA DE TORQUE. CORTE CUALQUIER HILO SUELTO QUE NO ESTÉ ASEGURADO DEBAJO DE LA CABEZA DEL TORNILLO.
4. COLOQUE EL ALAMBRE BLANCO O RAYADO NO CORTADO EN EL ESPACIO PROPORCIONADO. (VEA EL DIAGRAMA).
NOTE: PARA CORDONES DE DIÁMETRO GRANDE, ES NECESARIO CORTAR LAS SECCIONES EN LOS EXTREMOS DE LAS MITADES DEL CUERPO (VEA LA SECCIÓN P/CORTAR).
5. ENSAMBLE LAS DOS MITADES DEL CUERPO. APRIETE LOS TORNILLOS DE ENSAMBLE. NO SOBRE APRIETE.
6. ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN.
LA INSTACIÓN ESTA TERMINADA.
SIGA ESTAS INSTRUCCIONES EXACTAMENTE PARA MANTENER LA POLARIDAD DE UN SISTEMA CABLEADO CORRECTAMENTE.

